

监理工程师通知单

工程名称：京能科技明月海洋二期1.65MW分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-TZ-001

致：江苏伊亚电力工程有限公司施工项目部

抄送：京能源深能源科技盐城有限公司


事由：关于现场导轨安装问题事宜

内容：2023年10月16日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

1、现场巡视发现导轨安装时因导轨连接件，导致夹具无法与导轨连接影响整体结构性存在隐患。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

附图2张：



项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：2023.10.16



扫描全能王 创建