

监 理 通 知 单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-JLTZD-001

致： 上海能辉科技股份有限公司 施工项目部

事由： 关于总包单位现场无专职安全员事宜；

内容： 监理单位经现场巡视检查中发现，本项目施工条件恶劣，山坡施工中无安全措施安全无法保障，施工过程中存在较大安全隐患。总包单位没有专职安全员在现场履行安全员职责。

要求安全员尽快到场严格把控现场安全情况，发现安全隐患及时处理。

限三日内进场， 否则，一切后果有你们公司自行承担！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2023 年 12 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

扫码使用

夸克扫描王

