

监 理 通 知 单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TZD-003

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

事由：关于扁铁镀锌层厚度不满足要求：

经材料到货检查对 50×5 的扁铁的镀锌层检测发现其镀锌层厚度不满足及图纸设计要求的标准。根据 GB/T13912-2002 的要求镀锌层厚度不低于 70 微米；

此次检测结果显示，该批扁铁的镀锌层厚度低于此标准，可能会影响其抗腐蚀性能和使用寿命；

此不合格扁铁不等在本项目中使用，对这批不合格扁铁建议做返场处理：

附件：问题照片：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：贺锐


日期：2024 年 01 月 05 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

扫码使用

夸克扫描王





扫码使用
 夸克扫描王

