

监 理 通 知 单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-TZD-005

致：上海能辉科技股份有限公司 项目部

事由：关于扁铁焊接质量问题；

内容：  
经现场巡视中发现扁铁焊接工作不符合相关要求，存在以下问题：  
1、焊接质量不达标，焊缝不牢固，存在裂缝和气孔等缺陷。  
2、夹渣，焊缝不饱满；  
3、焊接尺寸不符合设计要求，影响了整体结构的稳定性和安全性。  
4、焊渣未清理、未做防腐处理；  
为确保工程质量和安全，请你方立即采取以下整改措施：  
1、对不合格的焊接部位进行重新焊接，确保焊接质量符合标准。  
2、严格按照设计要求进行焊接尺寸的控制，确保结构的稳定性。  
3、在整改过程中，应加强质量控制，确保整改工作的有效性。

请你方在接到本通知单后的 3 日内完成整改工作，并向我们提交整改报告。我们将对整改情况进行跟踪检查，如发现仍有不符合要求的情况，将进行考核！

特此通知

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：蔡松林

日期：2024 年 1 月 13 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项

