

监 理 通 知 单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZD-010

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部 (总承包单位)

事由: 施工现场电气专工缺失问题:


经检查发现, 你方施工现场目前没有配备电气专工。电气工程施工需要专业人员进行操作和监督, 以确保施工质量和安全。

根据相关规定和业主要求, 施工现场应配备持有相应资质证书的电气专工。请你方立即安排符合要求的电气专工到现场工作, 并确保其在施工过程中全程参与。

同时, 请你方在周一 (23 日) 前将电气专工的相关资质证书和工作计划报送至我方。如未能按时配备电气专工, 将会影响工程进度和质量, 并可能导致相关处罚。

希望你方高度重视此问题, 积极采取措施予以解决。如有任何疑问, 请及时与我方联系。

感谢你方的配合与支持

总/专业监理工程师: 
日 期: 2024 年 01 月 20 日

