

监 理 通 知 单

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-TZD-011

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部 (总承包单位)

事由: 施工现场浇筑质量问题:

经我监理单位现场巡视发现你施工单位浇筑的 3#地块个别预埋管桩被私自截断了, 不符合图纸及设计的要求,

要求现场不准许使用私自截断的预埋管桩如私自使用我监理项目部不承认这道工序, 后期资料及工程结算单我监理项目部不会签字;

希望你方高度重视此问题, 积极采取整改措施予以解决。如有任何疑问, 请及时与我方联系。

感谢你方的配合与支持!

后附问题照片

总/专业监理工程师:

日期: 2024年01月23日



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



