

监 理 通 知 单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZD-016

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部 (总承包单位)

事由: 关于施工现场坡度大的安全隐患及防护措施

根据现场巡查, 发现施工现场坡度较大, 存在较大的安全隐患。为确保施工安全, 业主单位特提出以下要求:

1. 施工单位必须确保所有现场施工人员佩戴安全帽和安全带, 并正确使用。
2. 做好安全防护措施, 如在坡度较大的地方安装坚固可靠的防护栏杆、安全网等, 以防止人员或物料的滑落;
3. 对施工人员进行安全培训, 提高他们的安全意识。
4. 定期对安全防护设施进行检查和维护, 确保其有效性。
5. 制定具体的应急预案, 以便于发生滑坡或其他紧急情况是能够迅速有效的应对;

请施工单位务必高度重视安全问题, 立即采取有效措施整改。在未解决安全隐患之前, 暂停相关施工活动。监理单位将持续关注并复查整改情况。

特此通知!

总/专业监理工程师: 贾金光

日 期: 2024 年 03 月 11 日

