

工程考核单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号: ZHJL-KHD-001

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚事由	施工现场无安全员
被罚金额 (大写)	贰 仟 元 整
考核原因: 本项目已开工十几天了, 总包单位安全员一直未到施工现场履行职责, 未在现场指导施工人员正确使用安全防护措施, 未在现场及时发现和处理施工现场的安全隐患, 导致施工现场的安全管理存在漏洞, 对施工人员的安全照成威胁。 针对此事业主及监理单位已多少要求其安全员尽快进场履行职责, 总包单位一直未明确安全员具体进场时间。监理单位也在 2023 年的 12 月 26 日下发了关于安全员未到场的通知单至今尚未回复闭环。 上述问题之前已多次强调, 但你单位仍然没有引起重视, 根据安全施工处罚细则和业主授权, 特作出对你单位考核处理贰仟元整 (2000) 元) 以此警示。 并要求贵单位安全员在三日内进入现场履行职责, 否则将加倍考核! 在贵单位安全员未进场之前发生的安全事故有贵单位承担!	
项目监理部意见: 项目监理部 (章): 总监理工程师: <u>贺金尧</u> 日 期: <u>2024.01.02</u>	
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 项目经理: <u>张伟</u> 日 期: <u>2024.01.02</u>	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份

