

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-002

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	施工现场无项目经理
被罚金额（大写）	伍 仟 元 整
考核原因：项目经理未到岗 经查证，你方总包项目经理在从 2023 年 12 月 21 日至今未到岗，违反了合同约定和相关法律法规的规定。 根据合同条款相关规定，对你方处以人民币 5000 元的考核。并要求贵公司项目经理在一周内（2024 年 01 月 10 日）到岗履职，否则加倍考核 如你方对本罚款单有异议，请在接到本罚款单后 [具体日期] 内，向我司提出书面申诉，逾期未提出申诉的，视为你方认可本罚款单。 希望你方今后严格遵守合同约定和相关法律法规的规定，确保工程的顺利进行。	
项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理工程师： <u>贾金东</u> 日 期： <u>2024.01.04</u>	
建设管理单位意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： <u>张峰</u> 日 期： <u>2024.01.04</u>	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

