



工程考核单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号: ZHJL-KHD-002

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	吊装作业安全隐患
被罚金额 (大写)	陆 佰 元 整
考核原因: 吊装作业安全隐患 罚款事由: 在施工现场的吊装作业中,发现施工人员未佩戴安全帽,且吊车四周未拉设警戒线。现场负责人在场却没有及时制止上述违规行为,未能确保施工现场的安全。 根据相关规定,对施工人员处以罚款人民币 100 元,对现场负责人处以罚款人民币 500 元。 希望相关责任人员能够吸取教训,严格遵守施工现场的安全规定。 如有异议,请在接到本罚款单之日起三个工作日内,向本项目的业主部门提出书面申诉。 后附照片:	
项目监理部意见: 项目监理部 (章): 总 监 理 工 程 师:  日 期: 2024.01.05	
建设管理单位意见:  建设管理单位 (章): 项 目 经 理:  日 期: 2024.01.05	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份



吊车四周末拉设警戒线



现场施工人员未戴安全帽

