


工程考核单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号: ZHJL-KHD-006

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	施工人员不带安全帽、随意乱扔烟头烟盒
被罚金额 (大写)	
罚款原因: 经查, 在山上施工现场, 你存在以下违规行为: 1. 未佩戴安全帽: 在 3#浇筑施工现场一人未佩戴安全帽, 严重违反了施工现场的安全规定。 2. 随意乱扔烟头和烟盒: 在 3#引孔施工现场乱扔烟头和烟盒, 严重影响了施工现场的环境卫生, 并存在引发火灾的安全隐患。 现对你单位处以人民币 2000 元的罚款, 从工程结算款中扣除。 施工现场安全和环境卫生是保障工程顺利进行和人员安全的重要因素, 请严格遵守相关规定。 希望贵司能够重视此次处罚, 并认真对待项目管理工作, 确保类似情况不再发生。 后附问题照片:	
项目监理部意见: 项目监理部 (章): 总监理工程师:  日 期: 2024.01.10	
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 项目经理:  日 期:	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份



