

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-KHD-012

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹 万 元 整
罚款原因： 经业主及监理单位 3#地预埋管桩浇筑检查时发现施工现场未明显的水泥配合比标识，如混凝土搅拌不均匀、石子较大、沙子多水泥少，无法达到 C30 混凝土标号要求。无法保证浇筑质量。 经业主单位要求对预埋管桩浇筑班组处于 10000 元大写人民币壹万圆整的罚款，从工程结算款中扣除。	
项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理工程师：张献兵 日 期：2024.03.02	
建设单位意见： 建设管理单位：（章） 项目经理：张献兵 日 期：	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

