

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-KHD-021

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项 目
被罚金额（大写）	贰 万 元 整
罚款原因： <p>在青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目的施工现场，发现你单位的桥架未经业主及监理验收，擅自使用未报验的进场材料。</p> <p>业主单位现场检查发现此批次桥架属非标产品，不得在本项目使用；</p> <p>这种行为违反了项目的质量管理规定，可能会对工程质量产生潜在影响。</p> <p>根据相关规定，决定对你单位处以罚款 20000 大写人民币贰万元，从工程结算款中扣除，作为对违规行为的惩戒。</p> <p>希望你单位今后严格遵守进场材料验收程序，</p> <p>如对本罚款单有任何疑问，请在三日内与业主单位联系！</p>	
项目监理部意见： <p>项目监理部（章）： 总监理工程师：张有良 日期：2024.03.17</p> <p>建设管理单位意见：（章） 项目经理：王伟 日期：2024.03.17</p>	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

