

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-034

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	贰 仟 元 整
罚款原因： 经现场安全检查发现以下安全隐患： 1、各别施工人员登高未带安全带；（不正确使用安全带扣款 200 元/次·人） 2、一人未正确佩戴安全帽；（不正确佩戴安全帽，扣款 100 元/次·人） 3、陡坡施工未拉设安全网；（危险地段未设立安全防护，扣款 500） 4、脚手架搭设不规范；（高空交叉作业无隔离措施，扣款 500） 5、总包、分包安全员未在现场；（工作负责人无故脱离现场，扣款 500 元/次/每人） 6、烟盒随处可见；（工作区内发现烟头烟盒，扣 200 元/个） 根据业主单位招投标文件内的安全质量考核规定要求,你单位进行罚款 2000 元大写人民币贰千元整，从工程款中扣除； 请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待项目管理工作，确保类似情况不再发生。 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！ 后附隐患照片：	
项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理工程师：张中权 日期：2024.03.29	
建设管理单位意见：（章）： 项目经理：王大为 日期：_____	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份



