


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-069

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 佰 元 整
罚款原因： 经现场巡视发现，浇筑班组有以下安全违章现象： 1、施工区域有烟头 2、一施工人员未正确佩戴安全帽； 3、一施工人员未佩戴安全帽； 针对以上问题根据安全质量考核办法规定，经业主单位研究决定对你单位浇筑班组进行罚款，罚款金额 5 百 元，大写人民币伍佰圆整，从工程结算款中扣除； 请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，对该班组加强安全学习，提高安全意识、杜绝类似事情发生； 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理工程师：孙献民 日期：2024.06.01	
同意 建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张伟 日期：2024.06.01	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

