


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-071

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹 仟 贰 佰 元 整
罚款原因： 经现场巡视发现，你单位浇筑班组有一人未正确佩戴安全帽；施工区域发现烟盒；针对以上问题根据安全质量考核规定经业主单位研究决定对其进行罚款，未正确佩戴安全帽罚款 200 元，施工区域发现烟盒罚款 500，分包安全员未起到监督管理的责任对其罚款 500 元，本次罚款共计 1200 元大写人民币壹仟贰佰元整，从工程结算款中扣除； 请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，对浇筑班组加强安全学习，提高安全意识； 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部（章）： 总监理工程师：张敏 日期：2024.06.04	
建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张敏 日期：2024.06.04	
同意	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份



