


工程考核单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号: ZHJL-KHD-072

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	肆 万 元 整
罚款原因: 经监理和业主单位现场巡视发现你单位浇筑存在截断钢筋的预埋管桩质量问题，截断钢筋的管桩可能会影响其结构完整性和承载能力。现场发现 4 根；情节恶劣！ 针对以上问题，经业主单位研究决定对截桩事宜进行罚款，每根桩罚款 1 万元，本次罚款共计 4 万元大写人民币肆万元整，从工程结算款中扣除； 请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，对浇筑班组加强技术交底杜绝类似事情发生。 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部（章）： 总监理工程师：张献良 日期：2024.06.04	
建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张献良 日期：2024.06.04	
同意，再次发现，加倍考核	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

