

## 工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHL-KHD-080

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项 目
被罚金额（大写）	肆 仟 元 整
罚款原因： <p>经现场巡视发现总包安全员的和施工负责人带头在现场吸烟，严重违反了施工现场禁止吸烟的相关规定。安全员本应以身作则，严格遵守安全准则，其行为对施工现场的安全管理秩序造成了严重的不良影响。</p> <p>作为项目安全管理的重要人员，本应起到良好的示范和监管作用，此番行为对项目安全环境产生了极为不利的影响。对其二人加重处罚。</p> <p>罚款金额：对安全员 2000 元，对分包负责人罚款金额 2000 元。本次罚款金额：四仟元，大写人民币肆仟元整，从工程结算款中扣除；</p> <p>若对本罚款有异议，可在接到罚款单后的三个工作日内向业主单位提出申诉，逾期视为无异议。</p>	
 项目监理部（章）： 总监理工程师：张南庆 日期：2024.06.13	
建设管理单位意见（章）： 项目经理：孙伟 日期：2024.06.13 	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份





夸克扫描王

极速扫描，就是高效

