

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-082

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹 仟 柒 佰 圆 整
罚款原因： 1、 3#地支架安装有一施工人员未正确佩戴安全帽：罚款（200）元 2、 3#地施工区域下方安全网拉设不规范罚款（500）元 3、 两位安全员未起到监督管理的职责每人罚款（500）元 本次罚款金额共计 1700 元，大写人民币壹仟柒佰圆整，从工程结算款中扣除； 若对本罚款有异议，可在接到罚款单后的三个工作日内像业主单位提出申诉，逾期视为无异议。	
项目监理部（章） 总监理工程师：张南松 日 期：2024.06.15	
建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张华 日 期：2024.06.15 同意	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份



未系帽带



安全网拉设不规范

