

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-095

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹 万 元 整
罚款原因： 事由：安全员撤场及现场施工安全隐患较大的相关事宜： 2024.07.01，贵司分包单位专职安全员已撤场，导致施工现场安全管理工作缺失，使施工现场存在较大的安全隐患；严重违反了施工现场安全管理规定，对工程施工安全构成了严重威胁。根据合同及相关安全管理条例，现对贵司做出经济处罚： 罚款金额为大写人民币伍仟元的罚款，从工程结算款中扣除； 我单位将对贵司分包的安全员到岗情况进行跟踪检查，如贵司未能在一周内安排安全员到岗，将对你单位加倍罚款 希望贵司能够充分认识到安全生产的重要性，切实加强安全管理，确保施工现场的安全。 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系	
项目监理部（章） 总监理工程师：张南松 日期：2024.07.02	
建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张伟 日期：2024.07.02 同意	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份