


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-108

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	柒 仟 元 整
罚款原因： 2024 年 07 月 15 日现场存在以下安全隐患： 1、支架安装人员未正确佩戴安全帽：（500）元 2、一人未带安全帽：（500）元 3、未按要求拉设安全网：（500）元 4、施工现场有烟头、烟盒生活垃圾：(500)元 5、施工现场未配备专职安全员：（5000）元 以上安全事宜经多次口头督促及提醒，仍未见效，现经研究决定对以上安全违章进行考核考核金额未：大写人民币柒仟元整，从工程结算款中扣除； 请贵单位加强安全管理，认真做好安全教育，提高安全意识！	
项目监理部（章）： 总监理工程师：张永强 日期：2024.07.15	
建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张伟 日期：2024.07.15	
同意	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份



