



工程考核单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号: ZHJL-KHD-114

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额 (大写)	伍 仟 元 整
事由: 施工现场无安全员 经查, 贵施工单位在本项目的施工过程中, 未按照相关规定配备专职安全员, 严重违反了施工安全管理的要求, 对施工现场的安全管理工作造成极大的缺失和隐患。导致施工现场的安全管理存在漏洞, 对施工人员的安全照成威胁。 针对此事业主及监理单位已多少要求其安全员尽快进场履行职责, 你单位一直未明确具体进场时间; 上述问题之前已多次强调, 但你单位仍然没有引起重视, 根据相关规定, 现对你单位进行伍仟元的罚款, 从工程结算款中扣除; 贵单位应立即整改, 安排符合要求的专职安全员到岗, 确保施工现场的安全管理工作得到有效落实。如在三日内全员仍未到场将加倍考核!	
项目监理部意见: 项目监理部 (章):  总监理工程师: <u>张南良</u> 日 期: <u>2024.07.21</u>	
同意 建设管理单位意见: (章):  项目经理: <u>张伟</u> 日 期: <u>2024.7.21</u>	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份