



工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-118

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 仟 元 整
事由：施工现场无安全员 经查，贵施工单位在本项目的施工过程中分包单位，未按照相关规定配备专职安全员，严重违反了施工安全管理的要求，对施工现场的安全管理工作造成极大的缺失和隐患。导致施工现场的安全管理存在漏洞，对施工人员的安全照成威胁。 针对此事业主及监理单位已多少要求其安全员尽快进场履行职责，你单位一直未明确具体进场时间； 上述问题在已多次下发过考核单，明确要求三日内未到场将继续考核，但你单位仍然没有引起重视，根据相关规定，现对你单位进行伍仟元的罚款，从工程结算款中扣除； 贵单位应立即整改，安排符合要求的专职安全员到岗，确保施工现场的安全管理工作得到有效落实。如在三日你内全员仍未到场将加倍考核！	
项目监理部意见：	项目监理部（章）： 总监理工程师：张南平 日 期：2024.08.14
同意	建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张南平 日 期：2024.08.14

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

