

监理通知单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-003

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

关于车棚施工相关事宜：

1、业主和监理部现场巡视过程中发现，你单位车棚基础施工现场使用的机械设备存在安全隐患，电焊机未按要求可靠接地，电焊机、配电箱无检验合格标识。现要求你单位立即对其进行整改，确保现场施工安全，请在规定时间内未整改闭环。如未整改，出现任何问题由你单位自行承担。

2、车棚施工现场，在进行路面切制作业时，未采取有效防尘措施，现要求你单位立即对其进行整改，减少施工过程中的扬尘污染，保护环境并保障施工人员的健康。

3、至今未提供施工蓝图。

4、施工机械未及时报审。

以上问题限三日之内回复

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

监理项目部（章）：

总监/专业监理工程师

日期：


2024.5.15

注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。




扫描全能王 创建

问题照片



变电站车棚施工现场焊机未按要求二次接地，焊机、配电箱无施工单位自检合格标识



无防扬尘措施

