

监理通知单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-008

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

关于维保楼电缆敷设相关事宜：

1、能源部、监理部现场巡视发现：维保楼配电室光伏并网柜交流电缆敷设和配电柜拼接工艺不规范，且电缆裸露未加保护，存在安全隐患；

针对上述问题请你单位 3 日内整改完成，待验收合格后才能进入下道工序施工；

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

监理项目部（章）：

总监/专业监理工程师：

日期：2024.8.28.

注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。

