

监理通知单

1 按名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJLF-009

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

关于 SVG 柜安装相关事宜：

1、能源部、监理部现场巡视发现：预制舱内盥柜未按照技术协议要求安装 SVG 柜，有严重质量隐患；

针对上述问题请你单位 3 日内整改完成，待验收合格后才能进入下道工序施工；

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

监理项目部（章）：

总监/专业监理工程师：

日期：

2024.6.24

注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。



扫描全能王 创建