

监 理 通 知 单

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-TZD-001

致：上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

事由：关于光伏区 G 区打桩施工质量问题

内容：经现场监理人员检查，发现你单位在光伏区 G 区打桩施工过程中存在以下影响工程质量问题：

- 1、部分管桩混凝土出现裂缝，严重影响工程的安全性和稳定性。
- 2、部分桩身垂直度偏差超出规范要求，桩身倾斜明显。
- 3、部分桩位偏差过大，影响下道工序安装。

上述问题存在严重安全和质量隐患，要求你单位立即进行全面排查统计，对不符合要求的进行整改，整改合格后，通知监理进行复查，如未在规定时间内完成整改或整改后仍不符合要求，将按照相关规定对你单位进行考核，由此产生的一切后果和损失均由你单位承担。限三日内回复。

（附现场照片）

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：朱启全

日 期：2025 年 2 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建



监理通知单 1311-FXYH-TZD-001 (附现场照片)

