

表 A.0.7 监 理 通 知 单（安全类）

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-AQ-003

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域安全施工事宜

内容：

2024 年 06 月 25 日经业主项目部、监理部人员对现场吊运管桩施工检查，发现现场存在以下安全问题：

- 1、吊车锁具没有检验合格标志。
- 2、管桩材料堆放高度不符合规范要求。
- 3、在管桩卸货时货车周围未设置警戒线。
- 4、吊车支撑离地高度不够。

以上问题要求施工进行及时整改到位。限期 2 日内整改回复。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。