

表 A.0.7 监 理 通 知 单 (安全类)

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-AQ-004

致: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 (施工项目经理部)

事由: 关于大观园区域 20 号塘安全施工事宜

内容:

2024 年 07 月 02 日经监理部人员对 20 号塘现场施工安全进行检查, 发现现场存在以下安全问题:

- 1、打桩船上吊桩用钢丝绳有接头, 并有断丝现象。
- 2、打桩船防护围栏长度不足, 未全部维护到位。
- 3、汽吊起吊作业时四周未见警戒线及标识, 作业区域未灭火器。
- 4、进入场区道路路口未拉警戒线, 有外来人员随意进入施工场区。

以上问题要求总包单位进行及时整改到位。以上问题要求施工进行及时整改到位。限期 2 日内整改回复。

项目监理机构 (章): 
总/专业监理工程师 (签字): 张洪峰
日 期: 2024.07.02

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。