

表 A.0.7 监 理 通 知 单（安全类）

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-AQ-007

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域做好防暑降温及相关安全施工事宜

内容：

2024 年 8 月 9 日经监理部人员大观园 20 号塘施工安全进行了检查，发现存在以下安全问题：

- 1、现场配电箱门未上锁。
- 2、配电箱内临时电线多根接到一个空开下面，不符合要求。
- 3、配电箱未按照要求做好接地接零措施。
- 4、带电设备区域未设置警示标牌。
- 5、施工主要出入口未设置警戒线，施工区域缺少警示标牌。

要求总包单位对于现场发现的问题及时整改，消除安全隐患并报监理部复查。

限期 2 日内整改回复。

项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师（签字）：

日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

相关问题照片

