

表 A.0.7 监 理 通 知 单（安全类）

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-AQ-008

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域安全大检查发现的相关问题事宜

内容：

2024 年 8 月 22 日经建设单位项目部、监理单位项目部、总包单位项目部人员大观园区域安全进行了联合大检查，发现现场存在以下安全问题：

- 1、现场个别灭火器压力表指针在红色区域，灭火器已失效。
- 2、总配电柜未按照要求做好接地接零措施。
- 3、总配柜空开接入多组临时电缆，不符合要求。
- 4、带电设备区域警示标牌不全，带电设备未隔离处理。
- 5、施工主要出入口未设置警戒线，施工区域缺少警示标牌。
- 6、个别作业人员未正确佩戴安全帽。
- 7、砂浆搅拌池未设置防护措施。

要求总包单位对于现场发现的问题及时整改，消除安全隐患并报监理部复查。

限期 2 日内整改回复。

后附相关问题照片。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：




注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。


相关问题照片




灭火器压力表指针在红色区域



配电柜临时电缆接线不规范



配电柜临时电缆接线不规范



砂浆搅拌池未设置防护措施