

表 A.0.7 监 理 通 知 单（安全类）

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-AQ-009

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域施工安全相关问题事宜

内容：

2024 年 9 月 08 日经监理单位项目部人员对大观园区域安全进行了巡视检查，发现现场存在以下安全问题：

- 1、20#配电箱内临时电缆的接地线搭接不规范。
- 2、20#配电箱个别临时电缆的接地线未接地。
- 3、20#锚杆施工人员用切割机作业时未佩戴防护罩。

要求总包单位对于现场发现的问题及时整改，消除安全隐患并报监理部复查。

限期 1 日内整改回复。

后附相关问题照片。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师（签字）：

日


期：

2024.9.8



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。


相关问题照片



配电箱内临时电缆的接地线搭接不规范



配电箱个别临时电缆的接地线未接地



锚杆施工人员用切割机作业时未佩戴防护罩