

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

编号TXGF-CZZH-TZ-A07-001

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施工安全问题事宜

内容：组件卸车现场存在的安全问题：

- 1、卸车方案及叉车人员证件未报审未组织未管理。
- 2、安全员未在现场，未作安全知识讲解及安全交底。
- 3、现场施工人员未戴安全帽并穿短裤。
- 4、叉车作业时人员离组件较近未及时撤至安全区域。

整改要求：做好材料区域安全防护及警示，针对以上问题你部要引起重视，安全问题我方业主方已强调多次，并下发过联系单及会议纪要再次要求加强现场安全管理，做好进场施工人员安全交底及时性，提高安全意识，因落实不到位造成的一切后果将由你方承担，本次书面警告后续出现类似情况我方将进行经济考核，并于72小时之内整改完成，并且书面回复。

附图1张：



项目监理机构（章）

总监理工程师（签字）

日期：2024.6.27

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

