

监 理 通 知 单

工程名称：京能科技中电“3+4”MW分布式光伏发电项目


编号：JNTX-JSDD-TZ--002

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施工安全质量问题

内容：2024年8月21日监理巡视检查发现你方联合厂房组件接地线安装不符合设计要求，组件下直流电缆绑扎时扎丝间距过大导致直流电缆下垂到屋面，不符合要求。现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

附件：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2024.8.27



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建