

# 监 理 通 知 单

工程名称：京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目


编号：JNTX-JSDD-TZ-003

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施工质量问题

内容：2024年9月10日监理巡视检查发现5#车棚个别柱脚螺母未紧固且未按照图纸安装双螺母，主车棚交流桥架个别区域未固定。现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

附件：



项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：周国光

日期：2024.9.10



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。