

监 理 通 知 单

工程名称：京能科技中科“3+4”MW分布式光伏发电项目

编号：JNTX-JSDD-TZ-004

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施工质量及安全问题

内容：2024年10月17日监理巡视检查发现联合厂房预制舱箱变基础接地环网焊接结束后未做防腐，多次发现现场施工人员不戴安全帽、施工现场吸烟，要求你单位加强管理若在发现类似情况将进行经济考核。现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

附件：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。