

监 理 通 知 单

工程名称: 泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号: JL-A07-003

致: 珠海德尚能源有限公司 (施工单位)

事由: 关于安全管理事宜

由你单位承建的泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目, 我项目部现场巡视发现以下问题:

- 1、光伏区打桩施工桩身不垂直, 不符合设计要求, 立即整改;
- 2、个别管桩环裂, 需要立即更换;
- 3、其它未尽事宜请自查自纠。

抄送: 泰州尚豪光电有限公司

附件: 照片 2 张

对以上问题施工单位, 加强现场管理, 请于 2 日内整改完成回复本项目监理部, 否则将进行考核。


监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李从贤

日 期: 2024 年 08 月 24 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附件:



管桩不垂直



管桩环裂