

监 理 通 知 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-039

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于分区 72 施工现场管桩破损的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025.06.10 日查看分区 72 桩基施工，发现你单位在管桩吊卸施工中，现场管理人员严重失职，管桩吊卸堆放操作不规范，致使管桩出现破损、钢筋外露，人为地造成了不该发生的管桩破损情况，经项目监理部检查现场，认为破损管桩严重影响桩基的稳定性与安全性，监理人员十分重视，限期 24 小时责令你单位将破损的管桩清理出场。

附件：现场问题照片 2 张

针对上述质量问题，要求施工单位 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高邮市甘垛镇 380MW

日期：2025 年 6 月 10 日



问题照片

