

监理通知单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：JL-A07-040

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

抄送：高邮市鑫飞新能源有限公司

事由：关于 103 区桩帽断裂的相关事宜：

内容：我项目监理部在 2025 年 03 月 28 日检查施工现场发现 103 区桩基施工现场发现个别桩帽断裂，当时口头要求施工单位拔除断裂管桩，更换完好的管桩，确保施工质量，截至至今你单位仍未拔除该断裂管桩，现书面通知你单位 24 小时内整改完成。

附件：现场问题照片 1 张

针对上述质量问题，要求施工单位 24 小时内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2025 年 06 月 23 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

问题照片

