

监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-13

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 SX-HM-JL-13 的监理工程师通知单后，已及时组织 10KV 配电柜生产厂家对配电柜柜门按要求完成 调整、整改 工作，现报上，请予以复查。
详细内容：

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：冯红卫

日期：2025.6.22

项目监理机构复查意见：

复查符合要求

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：冯红卫

日期：2025.6.23

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存一份

附件：



监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-14

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 SX-HM-JL-14 的监理工程师通知单后，在储能电站地面混凝土浇筑完成后，已按要求完成 混凝土地面养护 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理： 万江江

日期： 2025.6.27

项目监理机构复查意见：

情况属实

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期： 2025.6.28

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存一份

附件：



监理工程师通知回复单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：XJ-ZH-A18-15

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 SX-HM-JL-15 的监理工程师通知单后，已及时对 1#电池舱消防管道与围墙之间积水部位地面完成拆除、恢复工作，现报上，请予以复查。
详细内容：

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：王仁仁

日期：2025.6.27

项目监理单位复查意见：

复查满足要求

项目监理单位（章）

专业监理工程师：王仁仁

日期：2025.6.29

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各存一份

附件：

