

监理工程师通知单

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号： SX-HM-JL-13

致：许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4mwh 电化学储能电站项目部（PC 单位）

抄送：北京京能数字科技有限公司（建设单位）

事由：有关 10KV 配电柜安装质量事宜。

内容：

今天上午现场巡查发现华茂配电室 2 楼储能 20KV 配电柜，柜门周围间距尺寸大小不均匀，误差严重超出《电气装置安装工程、盘、柜将二次回路接线施工及验收规范》DL/T5866-2023 相关条款的要求。

现要求总包单位协同厂家、安装人员尽快查明原因，完成调整和整改，否则无法通过电气装置安装工程质量验收。

限 3 日内回复

监理项目部

总监理工程师

日期：2025 年 12 月 20

