

监理通知单（安全类）

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL--TZD--008

致：常州天合智慧能源工程有限公司（施工项目部）

事由：关于现场安全文明施工事宜

内容：

2024 年 12 月 11 日，监理部在巡视二期安全检查时发现存在以下问题：

- 1、二期办公区二级电箱内巡检记录未正常填写
- 2、二期办公区门口混凝土渣块未清理
- 3、二期办公区门口电缆井井盖损坏，留有洞口，未设置安全围挡和安全警示标识牌
- 4、二期储能站内电气电气接线后垃圾未及时清理
- 5、一期二级电箱内接线端口错误，存在私拉乱接现象

（详见附件）

以上问题要求你单位立即安排人员整改，同时按照要求进行报验，验收合格后方可进行施工，否则由此造成的一切后果将由你单位承担，同时按照合同相关条款进行处罚。

对本通知单如有异议，请于 24 小时 内提出，并于 2024 年 12 月 14 日前回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。