

监理通知单（安全类）

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL--TZD--005

致：常州天合智慧能源工程有限公司（施工项目部）

事由：关于现场安全文明施工事宜

内容：

2024 年 11 月 20 日，监理部在巡视二期安全检查时发现存在以下问题：

- 1、二期西南侧裸土未覆盖
- 2、一期材料未清理
- 3、一期顶管施工区域未设置安全施工标识牌

（详见附件）

以上问题要求你单位立即安排人员整改，同时按照要求进行报验，验收合格后方可进行下道工序施工，否则由此造成的一切后果将由你单位承担，同时按照合同相关条款进行处罚。

对本通知单如有异议，请于 24 小时内提出，并于 2024 年 11 月 23 日前回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理检查记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL-AQJC-004

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 11 月 20 日	检查地点	一、二期站区、办公区、宿舍区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及内容：站内施工区、办公区、宿舍区临电、灭火器、基坑围挡、安全标识		
存在问题	见附件		
整改要求	要求尽快落实整改否则将进行经济考核，请于 3 天之内进行整改。		
检查人	朱健康 孙楠 钱存树 王良春 黄涛	施工项目部 签收人/日期	周建峰 2024.11.20
整改情况	已按要求整改 整改负责人：周建峰 日期：2024.11.23		
复查意见	符要求 复查人：朱健康 日期：2024.11.23		

安全隐患检查记录

根据京能集团和项目部现场安全文明施工管理要求，监理部于 2024.11.20 上午组织总包单位对现场办公区和住宿区进行安全检查。


经检查，存在的安全隐患如下：

- 1、二期西南侧裸土未覆盖
- 2、一期材料未清理
- 3、一期顶管施工区域未设置安全施工标识牌

以上检查的安全隐患要求总包单位在 2024.11.23 前必须完成整改，整改结果上报监理部，确保“0 隐患”，同时加强安全管理和巡查力度，制定和落实各项安全防控措施，确保人身安全和设备安全。

常州正衡电力工程监理有限公司淮安储能项目部

2024.11.20



表B.9 监理通知回复单

工程名称：天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）：

我方接到编号为 THCN-ZHJL-TZD-005 的监理通知单后，已按要求完成了 现场安全文明整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、二期西南侧裸土未覆盖，已整改完成。
- 2、一期材料未清理，已整改完成。
- 3、一期顶管施工区域未设置安全施工标识牌，已整改完成。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：

总/监理工程师：

日期：



注 1. 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

注 2. 问题照片及描述与整改照片及描述作为本回复单附件。

注 3. 监理工程师包括项目安全总监、专业监理工程师、安全监理工程师和造价监理工程师等。

注 4. 由签发监理通知单的人员复查后签名。

