

监理通知单（安全类）

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL--TZD--003

致：常州天合智慧能源工程有限公司（施工项目部）

事由：关于现场安全文明施工事宜

内容：

2024 年 10 月 30 日，监理部在巡视二期安全检查时发现存在以下问题：

- 1、钢筋加工区设备未设置接地
- 2、木工加工区废料未清理
- 3、基坑南侧与围墙连接处未设置围挡

（详见附件）

以上问题要求你单位立即安排人员整改，同时按照要求进行报验，验收合格后方可进行下道工序施工，否则由此造成的一切后果将由你单位承担，同时按照合同相关条款进行处罚。

对本通知单如有异议，请于 24 小时 内提出，并于 2024 年 11 月 2 日前回复。

孙楠

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2024.10.30

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

安全隐患检查记录

根据京能集团和项目现场安全文明施工管理要求，监理部于 2024.10.30 上午组织总包单位对现场办公区和住宿区进行安全检查。

经检查，存在的安全隐患如下：

- 1、 钢筋加工区设备未接地
- 2、 木工加工区废料未清理
- 3、 基坑南侧与围墙连接处未设置围挡

以上检查的安全隐患要求总包单位在 2024.11.2 前必须完成整改，整改结果上报监理部，确保“0 隐患”，同时加强安全管理和巡查力度，制定和落实各项安全防护措施，确保人身和设备安全。

常州正衡电力工程监理有限公司淮安储能项目部


2024.10.30



基坑无围挡



废料未清理



设备未接地

表B.9 监理通知回复单

工程名称： 天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 （监理单位）：

我方接到编号为 THCN-ZHJL-TZD-003 的监理通知单后，已按要求完成了 现场安全文明整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、钢筋加工区设备未设置接地，已整改完成；
- 2、木工加工区废料未清理，已整改完成；
- 3、基坑南侧与围墙连接处未设置围挡，已整改完成。

施工单位（章）：
项目经理：
日期：2024年11月24日



监理单位复查意见：

已整改。予以验收。

监理单位（章）：
总/监理工程师：
日期：2024年11月24日

- 注 1. 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理单位各一份，施工项目部存 份。
- 注 2. 问题照片及描述与整改照片及描述作为本回复单附件。
- 注 3. 监理工程师包括项目安全总监、专业监理工程师、安全监理工程师和造价监理工程师等。
- 注 4. 由签发监理通知单的人员复查后签名。

