

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目 编号: TJAL-AQ-表B. 0. 20-010

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 CZZH-AQ-表A. 0. 4-010 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。

附件:

1. 整改情况
2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字):

2024年 12月 17日

南京国际博览中心展馆屋顶
分布式光伏项目部

项目监理单位审查意见:

以上问题以全部整改完成的问题。



项目监理单位 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

2024年 12月 17日

常州正衡电力工程监理有限公司
南京国际博览中心展馆
屋顶分布式光伏项目部

注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理单位、施工项目部各一份。

问题1：灭火器周检查表未及时填写。	问题2：施工区域存在垃圾。
	
整改措施：已安排专员巡查填写	整改措施：已跟工人交底工完场清。
问题3：施工区域存在烟头	
	
整改措施：已跟工人交底现场严禁吸烟。	