

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目 编号: TJAL-ZL-表A.0.4-011

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 CZZH-ZL-表A.0.4-011 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。

附件:

- 1. 整改情况
- 2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字)

2024 年 12 月 7 日



项目监理单位审查意见:

以上问题均已整改完成, 同意以上回复



项目监理单位 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2024 年 12 月 7 日



注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理单位、施工项目部各一份。

问题1: 1号馆桥电缆敷设桥架内时拐弯处未做防护。	问题2: 1号馆子阵间直流线电缆未穿管
	
整改措施: 已增加防护, 并交底完成。	整改措施: 已做好穿管处理。
问题3: 1号馆直流线电缆穿管未封堵。	问题4: 3号馆混凝土屋面支架安装平整度误差较大。
	
整改措施: 已封堵完成。	整改措施: 已整改完成。