

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目 编号: TJAL-AQ-表B. 0. 20-012

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 CZZH-AQ-表A. 0. 4-012 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。

附件:

1. 整改情况
2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字):

2024年12月13日



项目监理单位审查意见:

以上问题已整改完成

同意上述回复

项目监理单位 (盖章)



总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

2024年12月13日



问题1：办公室灭火器周巡查未填写。

问题2：二级配电箱巡查表未及时检查填写，无电工姓名及联系方式。



整改措施：已安排专员巡查填写

整改措施：已安排专职电工巡查填写。