

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心#4-#9展馆及会议中心16.4544MW分布式光伏项目

编号: TJAL-ZL-表A.0.4-007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 CZZH-ZL-表A.0.4-007 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。

附件:

1. 整改情况
2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字)

2024 年 11 月 28 日



项目监理机构审查意见:

1. 不合格已返场, 新进材料,

施工项目部, 项目经理


项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2024 年 11 月 28 日



注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理机构、施工项目部各一份。

问题1：关于C30配重Φ500*300H材料强度不满足设计要求事宜。	
	
整改措施：现场的C30配重Φ500*300H材料强度已达到设计要求。	