

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心#4-#9展馆及会议中心16.4544MW分布式光伏项目

编号: TJAL-AQ-表B.0.20-008

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 CZZH-AQ-表A.0.4-008 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。

附件:

1. 整改情况
2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字)

2024年 11月 30日

项目监理机构审查意见:

1. 问题已整改完成



2. 问题已整改完成

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2024年 11月 30日

注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理机构、施工项目部各一份。

问题1：警示标志及措施不到位，临边警示带支撑过少。	问题2：临边防护不足。
	
整改措施：警示标志及措施已增加，临边警示支撑已增加。	整改措施：临边防护已增加。
问题3：防坠落措施不足。	
 施工区域：3号展馆 施工内容：安全防护设施 拍摄时间：2024.11.29 14:12 天气：晴 15°C 地点：鼓楼区·南京国际博览中心	
整改措施：已加强防坠落防护措施。	