

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：南京国际博览中心#4-#9展馆及会议中心 16.4544MW 分布
编号：CZZH-AQ-表 A.0.4-011

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：安全周检查发现的问题

- 内容：
1. 7号馆西馆安全警示标志不足
 2. 7号馆西馆灭火器周检查表未及时更新检查
 3. 6号馆西馆灭火器缺少周检查表

请于 2025 年 1 月 11 日 16 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

2025 年 1 月 9 日



注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

